

## FR Fuite au niveau de la connexion entre la cuve et le fond Polinox

Ce document contient des informations confidentielles. Toute copie, divulgation ou distribution est interdite sauf autorisation préalable expresse.

### Appareils concernés

Tous les appareils de la série GV640B (fond Polinox) à partir de FD 9101.

### Cause

Fuites entre la cuve et le fond Polinox sur la paroi arrière / droite.



Paroi arrière



Paroi droite

### Solution

En cas de fuites au niveau de la connexion, monter le kit de réparation (référence 11022595) comme indiqué dans la notice jointe.

DIFFUSION ACCORDÉE PAR LE CONSTRUCTEUR