

---

# Service Bulletin

---

## Lave-vaisselle

---

**MODELE** : Chassis :Point –  
481253029331 = Tube alimentation bras supérieur ;  
481253029118 = Tube alimentation bras supérieur.

**SUJET** : Fuite au niveau des injecteurs (docking system).  
Réduction des performances de lavage

Une fuite apparaît au niveau des injecteurs ce qui réduit la quantité d'eau entrant dans le bras de lavage supérieur.



**Solution :**  
Remplacer les injecteurs  
12NC service : **481253029431**

