

Joint de cuve de lave-vaisselle

Produit concerné

Lave-vaisselles **EV03**

Panne rencontrée


Joint de cuve défectueuse, écoulement d'eau face avant

Intervention

En changeant la porte intérieure avec son joint, vous pouvez utiliser le joint de remplacement C00091543

Pièces nécessaires

Joint de bas de cuve C00091543 et 3 agrafes C00140679 pour la fixation en bord de cuve



L'ANCIEN joint est à couper sur toute la longueur en suivant le repère rouge



Attention : c'est l'ancien joint qu'il faut couper et **PAS le NOUVEAU**

Après coupure du joint, retirez **la partie 1**.

La partie 2 reste fixée sur la porte intérieure et ne doit pas être supprimée.

Le nouveau joint C00091543 est placée sur le bord de la cuve, derriere la **partie 2** qu'il vous faudra décalée (voir figure 2) et se fixe à l'aide des 3 agrafes C00140679 (pour les lave-vaisselle série 45cm ,n'utilisez que 2 agrafes).

Pour les lave-vaisselles 45cm, vous pouvez réduire le joint sur toute la longueur.