

REPLACEMENT DU MOULINET SUPERIEUR

Problèmes rencontrés

D

Produits concernés : Tous les lave-vaisselle ATLANTIS avec l'ancienne référence du moulinet supérieur 32X1683.

Description du problème : Le nouveau moulinet supérieur référence AS60222292 prévu pour les HERAKLES est plus long.

Origine du problème : La référence du moulinet supérieur 32X1683 est épuisée.

Action usine : Aucune.

Action ou solution SAV : Remplacement du moulinet supérieur par la référence AS60222292.
Prévenir le consommateur que le panier supérieur ne pourra être utilisé qu'en position basse.

Codification IRIS :

1	A	2	X	A	1	X	W	1	0	A	1	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Traduction IRIS :

Constant	Autre blocage de fonctionnement	Dysfonctionnement
Autre Fonctionnement incorrect	Bras d'aspersion	Remplacement

BONNE POSITION



Le moulinet supérieur référence AS60222292 fonctionne parfaitement avec le panier en position basse.

POSITION INTERDITE



Le moulinet supérieur AS60222292 ne fonctionne pas avec le panier supérieur en position haute en raison de la longueur du moulinet

FAGOR BRANDT

A FAVOR BRANDT SAS

FagorBrandt SAS
Direction Qualité

RAPPORT TECHNIQUE PRODUIT

Ce document est la propriété de FagorBrandt SAS. Il ne peut être diffusé ou reproduit sans autorisation de l'émetteur.

EDITION 12 - 05

Page LVR 1 / 1